

98-2 大葉大學 完整版課綱

基本資訊

課程名稱	電腦輔助設計製造	科目序號 / 代號	1120 / IDD4065
開課系所	工業設計學系	學制 / 班級	大學日間部4年1班
任課教師	吳志南	專兼任別	兼任
必選修 / 學分數	選修 / 2	畢業班 / 非畢業班	畢業班
上課時段 / 地點	(四)BC / G302A	授課語言別	中文

課程簡介

電腦輔助製造(Computer Aided Manufacturing 簡稱CAM) 是透過人機對話在加工管理、工序設計、計畫、操作和控制等方面有效地利用電腦技術按照程序化的作業程式進行生產活動。藉由練習CAM電腦軟體工具產生NC碼來驅動CNC加工機來做自動切削製作出精確模型，學習如何選配刀具、夾具運用、切削參數、辨別加工零件，提升生產效率降低工時和材料費用成本的生產技術。它與CAD軟體介面結合在同一操作視窗環境下，在進行學習過程中沒有操作的困擾，並且將模型製作與修改的工作完全由電腦軟體來進行。需要用手工來製作模型 作為上課教學引導

課程大綱

軟體簡介與說明

操作介面及使用指令介紹

2.5 d加工練習

3d加工練習

夾治具防碰撞參數設定

程式後處理

基本能力或先修課程

基礎3d 建模能力 車銑加工基礎 模型製作能力 需要具備建模能力 程度未達水準將會跟不上進度

課程與系所基本素養及核心能力之關連

美學知識與涵養

創意表達與溝通能力

成績稽核

教科書(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
----	----	----	-----	-----

無參考教科書

參考教材及專業期刊導讀(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
----	----	----	-----	-----

無參考教材及專業期刊導讀

上課進度		分配時數(%)				
週次	教學內容	講授	示範	習作	實驗	其他
1	課程簡介 CNC加工流程	100		0		
2	操作環境說明	100		0		
3	2.5D操作介面、加工特徵介紹、動態切削模擬及參數設定	100		0		
4	2.5D粗加工參數設定常用參數說明	100		0		
5	安全平面與相對高度	100		0		
6	2.5D精加工參數設定常用參數說明	100		0		
7	設定程式原點(加工原點)	100		0		
8	設定加工素材；建立2.5D加工特徵	100		0		
9	機器、控制器設定；程式後處理	100		0		
10	建立三軸加工特徵	100		0		
11	建立加工範圍	100		0		
12	3D粗加工參數設定常用參數說明	100		0		
13	練習	100		0		
14	練習	100		0		
15	練習	100		0		
16	練習	100		0		
17	練習	100		0		
18	練習	100		0		